



# 第三章 机械零件的强度

---

## 第十一讲

- 1、 机械可靠性设计概述(续)
- 2、 思考题




## 三、应力-强度干涉理论（模型）

### 1、基本概念

若应力 $s$ 和强度 $r$ 均为随机变量，则 $z=r-s$ 也为随机变量。

产品要可靠，需满足： $z=r-s \geq 0$

即产品可靠度为： $R=P(z \geq 0) = P(r-s \geq 0)$



按概率论可有：

$$R = P(r > s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(s) \int_s^{\infty} g(r) dr ds$$

产品的可靠度与图中的干涉面积大小相关。

注意：此处应力与强度应理解为广义概念的应力与强度。





## 2、应力、强度均为正态分布时的可靠度计算

若  $r \sim N(\mu_r, \sigma_r)$   $s \sim N(\mu_s, \sigma_s)$  则  $z = r - s \sim N(\mu_z, \sigma_z)$

其中  $\mu_z = \mu_r - \mu_s$   $\sigma_z = \sqrt{\sigma_r^2 + \sigma_s^2}$

$$\begin{aligned} \therefore R = P(z > 0) &= P\left(\frac{z - \mu_z}{\sigma_z} > -\frac{\mu_z}{\sigma_z}\right) = P\left(\frac{z - \mu_z}{\sigma_z} < \frac{\mu_z}{\sigma_z}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{\mu_z}{\sigma_z}\right) = \Phi\left(\frac{\mu_r - \mu_s}{\sqrt{\sigma_r^2 + \sigma_s^2}}\right) \end{aligned}$$

若令  $\beta = \frac{\mu_r - \mu_s}{\sqrt{\sigma_r^2 + \sigma_s^2}}$  则  $R = \Phi(\beta)$

两类可靠性问题：①已知 $\beta$ ，求 $R = \Phi(\beta)$       可靠性估计

②已知 $R$ ，求 $\beta = \Phi^{-1}(R)$       可靠性设计





例：一钢丝绳受到拉伸载荷 $F \sim N(544.3, 113.4)$ kN，已知钢丝绳的承载能力 $Q \sim N(907.2, 136)$ kN，求该钢丝绳的可靠度 $R$ 。

$$\text{解： } \beta = \frac{\mu_Q - \mu_F}{\sqrt{\sigma_Q^2 + \sigma_F^2}} = \frac{907.2 - 554.3}{\sqrt{136^2 + 113.4^2}} = 2.0494$$

因此有： $R = \Phi(2.0494) = 97.982\%$

若采用另一厂家生产的钢丝绳，由于管理严格，钢丝绳的质量的一致性较好， $Q$ 的均方差降为90.7kN，这时：

$$\beta \approx 2.5 \quad R = \Phi(2.5) = 99.39\%$$

比较上述分析，安全系数 $\frac{\mu_Q}{\mu_F} \approx 1.64$ 并未改变，但 $\sigma_Q \downarrow \Rightarrow R \uparrow$ 。





- 1、怎样理解应力强度干涉中应力与强度广义的概念？
- 2、当应力与强度均为正态分布时，可靠度计算需要用到哪些参数？

