



第二章 机械设计总论


第三讲

机器设计的一般程序



第三讲 机器设计的一般程序

机器的设计阶段是决定机器优劣的关键，要提高机器的设计质量，需要有一个科学的设计流程。





第三讲 机器设计的一般程序

机器的设计阶段是决定机器优劣的关键，要提高机器的设计质量，需要有一个科学的设计流程。

设计阶段

工作步骤

阶段目标

问题：

就所熟悉的某个机器或部件的设计，列举出上述四个阶段中的主要设计工作或步骤。

